

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 23
(наименование должности руководителя
организации)

М.Л. Дубровина _____
(подпись)



Паспорт доступности для инвалидов
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 «Светлячок»
(наименование объекта) (общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок»
- 1.2. Адрес объекта: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 21
- 1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, 558 кв. м, земельный участок - 4317,8 кв. м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1960
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____
- 1.6. Наименование собственника объекта: _____
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: ГО Карпинск, ул. Карпинского, 21
- 1.8. Форма собственности объекта: муниципальная
- 1.9. Пропускная способность объекта: 201 человек

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: ближайшая остановка: напротив МАДОУ №23 по улице Карпинского, адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 50 метров

3.2.2. Время в пути пешком: 3 минут

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: улица Карпинского нерегулируемый, улица Некрасова регулируемый, регулируемый перекресток улиц Мира - Карпинского

3.2.4. Перепады высоты в пути: незначительные

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	Доступно
2	Вход в объект	Доступно
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Доступно частично
4	Зона целевого назначения объекта	Доступно частично
5	Санитарно-гигиенические зоны	Доступно частично
6	Система информации и связи	Доступно частично
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно частично

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	<ul style="list-style-type: none"> - Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и доступа к зданию, путь следования имеет асфальтовое покрытие. - Необходимо переобустройство пандуса в направлении открывания двери. 	2019-2020
2	Вход в объект	<p>При входе в здание имеется тамбур. Дождевые ограничивают входная ступенчатая лестница.</p> <p>Здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания.</p> <ul style="list-style-type: none"> - на крайних ступенях лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней желтого цвета; - Обустроить лестницу при входе в вестибюль здания перилами - сделать контрастные напольные и настенные указатели, указатели на дверях 	2023
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	<p>Возможен беспрепятственный вход в объект через тамбур, но только по коридору до ступеней, через которые можно попасть в групповые комнаты первого и второго этажей</p> <p>Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и в здании. Здание оборудовано цветовыми ориентирами и наклейками на прозрачных дверях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обустроить лестницу при входе в вестибюль здания перилами - сделать контрастные напольные и настенные указатели, указатели на дверях 	2023
4	Зона целевого назначения объекта	<p>В групповые комнаты 1 этажа можно попасть как самостоятельно, так и при помощи персонала, в групповые комнаты второго этажа только при помощи персонала.</p> <p>Инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата передвигается при поддержке волонтеров из сотрудников ДОУ.</p> <p>Издать приказ о допуске инвалидов с сурдопереводчиком тифлосурдопереводчика</p>	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Необходима установка дополнительных поручней	До 2021 года

6	Система информации и связи	Для удобства ознакомления с информацией инвалидами обеспечить наличие материалов, выполненных с применением шрифта Брайля, а также использовать организационные методы, связанные с работой персонала.	До 2023 года
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: _____ соответствующие санитарным правилам и нормам, предъявляемым к групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям, доступность объектов для получения услуг всеми категориями инвалидов.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании законодательных результатов обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере образования в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов от "05" июня 2019 г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Official stamps and signatures of the commission members. The stamps include the Federal Service for Technical Regulation (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) and the Federal Agency for Technical Regulation (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). The signatures are handwritten and include the following text:

- (подпись/Ф.И.О.)
- (подпись/Ф.И.О.)
- (подпись/Ф.И.О.)
- (подпись/Ф.И.О.)

Информация для сведения:

<1> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.