

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ № 23  
(наименование должности руководителя  
организации)

М.Л.Дубровина (подпись)  
(Ф.И.О.)



Паспорт доступности для инвалидов  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 «Светлячок»  
(наименование объекта) (общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок»
- 1.2. Адрес объекта: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. 8 Марта, 81
- 1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, 1104,8 кв. м, земельный участок - 6470,1 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1964
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_
- 1.6. Наименование собственника объекта: \_\_\_\_\_
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: ГО Карпинск, ул. 8 Марта, 81
- 1.8. Форма собственности объекта: муниципальная
- 1.9. Пропускная способность объекта: 201 человек

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: ближайшая остановка: напротив МАДОУ №23 по улице Карпинского  
адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 250 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 4 минуты.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: улица Карпинского нерегулируемый, улица Некрасова регулируемый, регулируемый перекресток улиц Мира - Карпинского.

3.2.4. Перепады высоты в пути: незначительные.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	Доступно
2	Вход в объект	Доступно
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Доступно частично
4	Зона целевого назначения объекта	Доступно частично
5	Санитарно-гигиенические зоны	Доступно частично
6	Система информации и связи	Доступно частично
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно частично.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	<p>Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и доступа к зданию, путь следования имеет асфальтовое покрытие.</p> <p>Необходимо переобустроить пандуса в направлении открывания двери.</p> <p>Необходимо подать заявку на финансирование в рамках реализации «Дорожной карты» по повышению значимой показателям доступности для инвалидов на ремонт асфальтового покрытия при подходе к учреждению и обустройстве стоянки для парковки инвалидов.</p>	2023г.
2	Вход в объект	<p>Перед входом в здание имеется одноступенчатое крыльцо с пандусом.</p> <p>При входе в здание имеется тамбур. Движение ограничивает входная ступенчатая лестница.</p> <p>Здание двухэтажное, доступ на второй этаж невозможен в связи с конструктивными особенностями здания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать вход в здание тактильной плиткой и сделать контрольную маркировку дверных проёмов</li> <li>- Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ.</li> </ul>	2020-2022 2019 - 2023
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	<p>Возможен беспрепятственный вход в объект через тамбур, но только по коридору до ступеней, через которые можно попасть в групповые комнаты первого и второго этажей.</p> <p>Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и в здании: здание оборудовано цветовыми ориентирами и наклейками на прозрачных дверях.</p> <p>на краевых ступенях лестничных маршей нанесены одну или несколько полос контрастных с поверхностью ступени желтого цвета</p>	2020-2021
4	Зона целевого назначения объекта	<p>В групповые комнаты I этажа можно попасть как самостоятельно, так и при помощи персонала, в групповые комнаты второго этажа только при помощи персонала</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать входы в здание тактильной плиткой и сделать контрольную маркировку дверных проёмов.</li> <li>- Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ.</li> </ul>	2023
5	Санитарно-гигиенические зоны	Необходима установка дополнительных поручней	До 2023 года



6	Система информации и связи	Размещение необходимой звуковой и зрительной информации. - Для удобства ознакомления с информацией инвалидами обеспечить наличие материалов, выполненных с применением шрифта Брайля, а также использовать организационные методы, связанные с работой персонала. - Издать приказ о доступе инвалидов с сурдопереводчиком тифлосурдопереводчика	До 2023года
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: \_\_\_\_\_ соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемым к групповым помещениям, санитарно – гигиеническим помещениям, доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании записочек в результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере образования в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов от "05" июня 2019 г.

Председатель комиссии:

*А. А. Якушев*  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

*В. В. Волков*  
(подпись/Ф.И.О.)

*А. В. Метель*  
(подпись/Ф.И.О.)

*М. В. Мельник*  
(подпись/Ф.И.О.)

*М. В. Мельник*  
(подпись/Ф.И.О.)

Информация для сведения:

<1> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.